



ОБЩИНА СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1; Кмет: 044/611 106;
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662 350

3

Изм. № 6101-SY61W 0707 2026 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР МИТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ГР. СЛИВЕН

На ваш изх. № 30-00-619(1) от 24.06.2026 г. и наш вх. № 6101 – 546 от 24.06.2026 г.

Относно: Сигнал от г-н И Петров за нарушения и некачествено изпълнение при асфалтирането в кв. „Речица“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,

Във връзка с постъпилия сигнал от г-н И Петров за нарушения и некачествено изпълнение при асфалтирането в кв. „Речица“, Ви представяме отговори на поставените въпроси:

Въпрос: 1. На много места, особено на съединенията между улиците и на кръстовищата, новият асфалт е положен с дебелина под 2 сантиметра

Отговор: Всички улици в кв. Речица имат имена. Не са посочени конкретни кръстовища с имена на улици. Главните улици са оразмерени за тежко движение, на тях са предвидени три пласта асфалтова настилка, на второстепенните два пласта. Извършва се технологично изрампване от главна към второстепенна улица, Същото се премахва при следващо полагане на асфалтови пластове.

Въпрос: 2. Изпълнителят не отнема необходимото количество от насипаната фракция и чакъл на по високите участъци, а полага тънък слой асфалт директно върху тях.

Отговор: Горният пласт от несортиран трошен камък /НТК/ с размер от 0 до 40 мм. се полата на трасето с асфалтополагаща машина с електронно управление, постига се добра равност преди полагане на асфалтовите пластове. По новоположените асфалтови пластове се движат технологично 40 тонни автомобили, не е забелязана деформация по положената настилка.

Въпрос: 3. Същото ниско качество се наблюдава и на новоасфалтираните тротоари

Отговор: На обекта са изпълнени 770 м. тротоари с асфалтово покритие, което е 1,8% от общото количество от 43 000 м. И на този въпрос не са посочени конкретни участъци.

Въпрос: 4. Голяма част от бордюрите са **начупени и повредени** от строителната техника.

Отговор: Начупени и повредени бордюри своевременно се подменят преди полагане на асфалтовите пластове. Рано е още да се коментира този въпрос, тъй като предстоят още строителни дейности на обекта.

С уважение,

СТЕФАН РАДЕВ

Кмет на Община Слън





